

## Symbole na metkach



### SYMBOLE DOTYCZĄCE PRANIA WODNEGO



Pranie ręczne



Nie prać !



Pranie normalne  
w temperaturze  
nie przekraczającej 30 °C



Pranie z zachowaniem  
ostrożności w temperaturze  
nie przekraczającej 30 °C



Pranie normalne  
w temperaturze  
nie przekraczającej 40 °C



Pranie z zachowaniem  
ostrożności w temperaturze  
nie przekraczającej 40 °C



Pranie normalne  
w temperaturze  
nie przekraczającej 60 °C



Pranie z zachowaniem  
ostrożności w temperaturze  
nie przekraczającej 60 °C




Pranie normalne  
w temperaturze  
nie przekraczającej 95 °C



Pranie z zachowaniem  
ostrożności w temperaturze  
nie przekraczającej 95 °C



### SYMBOLE DOTYCZĄCE PRASOWANIA



Prasowanie dopuszczalne  
w temperaturze do 100 °C



Prasowanie dopuszczalne  
w temperaturze do 150 °C



Prasowanie dopuszczalne  
w temperaturze do 200 °C



Nie prasować !



## SYMBOLE DOTYCZĄCE PRANIA CHEMICZNEGO



Czyścić we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych



Nie czyścić chemicznie !



Czyścić tylko w benzynie



Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności



Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie



Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności



## SYMBOLE DOTYCZĄCE BIELENIA (CHLOROWANIA)



Można bielić (chlorować)



Nie bielić (nie chlorować) !



## SYMBOLE DOTYCZĄCE SUSZENIA



Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach



Suszenie bębnowe przy normalnych obrotach



Suszenie w pozycji poziomej



Suszenie w pozycji pionowej



Nie suszyć mechanicznie !